ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С КЛЕЕМ

Professional Glue

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБОЕВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Универсальный клей, готовый к применению.
Содержит добавки, предотвращающие развитие плесени и грибка. Без резкого запаха.

СВОЙСТВА

Тип	Универсальный клей на основе водной полимерной дисперсии
Область применения	Разработан для всех типов обоев и декоративных настенных покрытий на основе флизелина
Расход	140-210 г/м^2 в зависимости от типа поверхности
Температура при нанесении	От +8°С
Влажность	(65±5) %
Разбавитель	Вода
Время высыхания полотна	24 часа при t (20±2) °С
Инструменты	Специальный шпатель, валик и кисть
Объем тары	4,5 кг; 10 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработан для всех типов обоев и декоративных настенных покрытий на основе флизелина и бумаги, в том числе для текстильных обоев на основе флизелина, а также для стеклообоев под покраску.

Содержит добавки, предотвращающие развитие плесени и грибка. Клей может использоваться в зданиях и сооружениях группы А, Б, В, в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо удалить пыль, жир и другие загрязнения.

Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода клея впитывающие и пористые поверхности необходимо загрунтовать грунтовкой Swiss Lake или аналогом.

ПОВЕРХНОСТЬ	ПОДГОТОВКА
Ранее окрашенная и оклеенная обоями поверхность	Необходимо снять скребком отслаивающуюся краску и остатки старых обоев. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить при помощи щётки. Известковую краску или меловую побелку удалить. Промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и просушить. Все дефекты и неровности зашпатлевать шпатлевкой, соответствующей назначению. После высыхания поверхность отшлифовать, очистить от пыли. Глянцевые поверхности необходимо зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости.
Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхности	Перед нанесением клея недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности должны окончательно высохнуть в течение 20-30 дней. Все дефекты (трещины и неровности) должны быть зашпатлеваны и выровнены. Далее поверхность отшлифовать и очистить от пыли.
Гипсокартон	Необходимо зашпатлевать и выровнять стыки между панелями. Зашпатлеванные участки отшлифовать и удалить пыль щеткой. Для герметизации стыков необходимо прикрепить шовную ленту с помощью шпатлевки. Выровнять и отшлифовать места крепления ленты.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Клей необходимо наносить специальным шпателем, кистью или валиком. Углы стены промазывать кистью. При попадании клея на лицевую сторону обоев немедленно удалить его поролоновой губкой или сухой впитывающей салфеткой. В течение 10 минут после приклеивания клей сохраняет подвижность, что позволяет корректировать положение обойного полотна. При нанесении клея следуйте рекомендациям производителя настенных покрытий. Температура нанесения — не менее +8°С. Время полного высыхания обойного полотна — 24 часа при t (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65+5) %. Избегайте сквозняков и резких перепадов температуры в помещении до полного высыхания клея.

Допускается разбавление клея водой до 7 % по массе.

Нанесение кистью: рекомендуем использовать синтетические кисти из полиэстера/нейлона удобного вам размера. Перед началом работ кисть необходимо промыть чистой водой и высушить при помощи сухой ткани.

Нанесение валиком: рекомендуем использовать валик с длинным ворсом до 1,5 см. Используя валик и кювету, необходимо наносить клей на поверхность способом раскатывания.

Шпатель: рекомендуем использовать специальный пластиковый зубчатый шпатель. При нанесении клея толщина слоя не должна превышать глубины зубцов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

По завершении работ все инструменты необходимо промыть в чистой воде. Не следует хранить кисти, валики и шпатель в воде до следующего применения, так как это негативно повлияет на качество инструмента.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Клей хранить в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°С до +25°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Срок годности клея в невскрытой банке при соблюдении описанных выше условий – 18 месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с клеем.

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы использовать защитные перчатки и очки.